

Số: 83 /QLĐS6-KT

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LUỒNG LẠCH

(Từ ngày 25 tháng 02 năm 2021 đến ngày 03 tháng 3 năm 2021)

Kính gửi:

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc

I. TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC:

TT	SÔNG	TRẠM	MỨC NƯỚC LỚN NHẤT (H _{MAX})		MỨC NƯỚC NHỎ NHẤT (H _{MIN})	
1	Hồng	Sơn Tây	2,23	13h - 25/02/2021	1,00	07h - 01/3/2021
2	Hồng	Chèm	1,85	13h - 26/02/2021	0,65	07h - 02/3/2021
3	Hồng	Hà Nội	1,75	13h - 26/02/2021	0,40	07h - 03/3/2021
4	Hồng	Kh.Luong	1,78	13h - 25/02/2021	0,40	07h - 03/3/2021
5	Hồng	Vạn Điểm	1,78	07h - 26/02/2021	0,75	07h - 03/3/2021
6	Đuống	Dương Hà	1,45	13h - 26/02/2021	0,30	07h - 03/3/2021

II. TÌNH HÌNH LUỒNG LẠCH:

TT	SÔNG	BÃI CẠN TRỌNG ĐIỂM	LUỒNG LẠCH					NGÀY THÁNG ĐO
			ĐỘ SÂU (M)	MỨC NƯỚC BÃI CẠN	CAO ĐỘ ĐÁY	CHIỀU RỘNG (M)	CHIỀU DÀI (M)	
1	Hồng	Cao Đại	2,20	1,40	- 0,80	40	2300	01/3/2021
2	Hồng	Vĩnh Thịnh - Đường Lâm	3,50	2,00	- 1,50	50	1000	25/02/2021
3	Hồng	Xuân Đình - Đại Tự	2,60	1,10	- 1,50	50	1000	28/02/2021
4	Hồng	Vân Nam - Trung Hà	2,90	2,10	- 0,80	30	800	27/02/2021
5	Hồng	Tiên Thịnh - Thọ An	3,80	2,00	- 1,80	40	800	27/02/2021
6	Hồng	Phú Thượng	2,80	1,00	- 1,80	60	400	03/3/2021
7	Hồng	Hải Bôi	2,90	1,00	- 1,90	60	600	03/3/2021
8	Hồng	Nhật Tân	2,80	1,10	- 1,70	50	300	02/3/2021
9	Hồng	Tứ Liên - Trung Hà	2,20	1,00	- 1,20	35	700	01/3/2021
10	Hồng	Bắc Biên - Yên Tân	5,10	1,00	- 4,10	50	300	01/3/2021
11	Hồng	Bác Cỏ	2,50	0,60	- 1,90	25	500	02/3/2021

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

- Tổng số báo hiệu triển khai: 647 báo hiệu/464 đèn (trong đó có 60 biển phụ ghi số báo hiệu trên cầu) trên bờ có 459 báo hiệu/274 đèn; dưới nước có 188 phao/190 đèn. Vị trí báo hiệu phù hợp với thực tế luồng lạch, ánh sáng, màu sắc báo hiệu rõ ràng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Do mực nước sông Hồng xuống thấp, luồng qua khu vực bãi cạn Cao Đại - Phú Châu đã xảy ra tình trạng khan cạn gây ùn tắc giao thông. Đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc xem xét, cho tổ chức điều tiết không chế, hướng dẫn giao thông đường thủy nội địa tại khu vực.

- Tại khu vực cầu Đuống (Km 59+000 sông Đuống), trụ cũ cầu không đảm bảo độ sâu khi mực nước tại cầu $<+0,6$ gây khó khăn và nguy hiểm cho phương tiện qua lại. Kính đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho tiến hành thanh thải để đảm bảo an toàn giao thông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cảng vụ ĐTNĐ KVII;
- Lưu: VT, KT.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Long Thao