

Số: 910 /QLĐS6-KT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LUỒNG LẠCH
(Từ ngày 02 tháng 12 năm 2021 đến ngày 08 tháng 12 năm 2021)

Kính gửi:

- Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc

I. TÌNH HÌNH MỨC NƯỚC:

TT	SÔNG	TRẠM	MỨC NƯỚC LỚN NHẤT (H _{MAX})		MỨC NƯỚC NHỎ NHẤT (H _{MIN})	
			Giá trị	Thời gian	Giá trị	Thời gian
1	Hồng	Sơn Tây	1,87	19h - 08/12/2021	1,00	19h - 03/12/2021
2	Hồng	Chèm	2,00	19h - 08/12/2021	0,83	19h - 02/12/2021
3	Hồng	Hà Nội	2,02	13h - 07/12/2021	0,80	07h - 02/12/2021
4	Hồng	Kh.Lương	1,90	19h - 08/12/2021	0,65	19h - 03/12/2021
5	Hồng	Vạn Điểm	1,80	13h - 07/12/2021	0,68	19h - 03/12/2021
6	Đuống	Dương Hà	1,91	19h - 08/12/2021	0,56	19h - 02/12/2021

II. TÌNH HÌNH LUỒNG LẠCH:

TT	SÔNG	BÃI CẠN TRỌNG ĐIỂM	LUỒNG LẠCH					NGÀY THÁNG ĐO
			ĐỘ SÂU (M)	MỨC NƯỚC BÃI CẠN	CAO ĐỘ ĐÁY	CHIỀU RỘNG (M)	CHIỀU DÀI (M)	
1	Hồng	Cao Đại - Phú Châu	2,70	1,90	- 0,80	40	2300	04/12/2021
2	Hồng	Vĩnh Thịnh - Đường Lâm	2,60	1,60	- 1,00	50	1000	03/12/2021
3	Hồng	Xuân Đình - Đại Tự	2,80	1,30	- 1,50	50	1000	07/12/2021
4	Hồng	Vân Nam - Trung Hà	2,90	1,60	- 1,30	70	800	05/12/2021
5	Hồng	Tiến Thịnh - Thọ An	3,10	1,30	- 1,80	80	800	06/12/2021
6	Hồng	Phú Thượng	4,00	1,40	- 2,60	80	400	05/12/2021
7	Hồng	Hải Bối	4,10	1,40	- 2,70	80	600	05/12/2021
8	Hồng	Nhật Tân	3,70	1,50	- 2,20	70	300	04/12/2021
9	Hồng	Tứ Liên - Trung Hà	2,50	1,40	- 1,10	70	700	03/12/2021
10	Hồng	Bác Cổ	3,20	1,20	- 2,00	70	500	07/12/2021

III. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý:

- Tổng số báo hiệu triển khai: 647 báo hiệu/464 đèn (trong đó có 60 biển phụ ghi số báo hiệu trên cầu) trên bờ có 459 báo hiệu/274 đèn; dưới nước có 188 phao/190 đèn. Vị trí báo hiệu phù hợp với thực tế luồng lạch, ánh sáng, màu sắc báo hiệu rõ ràng, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

- Bãi cạn Cao Đại - Phú Châu xảy ra tình trạng khan cạn gây ùn tắc giao thông khi mực nước xuống thấp. Đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam và Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc có phương án đảm bảo giao thông để hạn chế tình trạng khan cạn gây ùn tắc giao thông tại khu vực.


- Hiện tại trụ cũ cầu Đuống có cao độ -2.7m nằm gần giữa khoang thông thuyền cầu Đuống chưa được thanh thải. Vì vậy khi mực nước tại cầu < +0.6m gây khó khăn và nguy hiểm cho phương tiện qua lại khu vực./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cảng vụ ĐTNĐ KVII;
- Lưu: VT, KT.

alm

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Long Thao