

BÁO CÁO LUỒNG LẠCH

(Từ ngày 21/11/2019 đến ngày 27/11/2019)

Kính gửi: - Phòng Quản lý hạ tầng - Cục ĐTND Việt Nam;
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

I. Tình hình mực nước:

STT	SÔNG	TRẠM CHÍNH	H _{MAX} Tuần		H _{MIN} Tuần	
			Mực nước	Thời gian	Mực nước	Thời gian
1	Sông Đà	Trạm QLĐTND Sơn Đà	7.31	13h 27/11/19	6.92	13h 26/11/19
2	Hồ Hoà Bình	Trạm QLĐTND Đổng Cao	106.48	07h 21/11/19	105.16	19h 27/11/19
3	Hồ Đ Sơn La	Trạm QLĐTND Mường La	200.43	07h 27/11/19	199.68	07h 21/11/19
4	Hồ Lai Châu	Trạm QLĐTND Mường Mỏ	287.54	07h 26/11/19	286.17	13h 21/11/19

II. Tình hình luồng lạch:

STT	SÔNG	BÃI TRỌNG ĐIỂM	LUỒNG LẠCH					NGÀY ĐO
			ĐỘ SÂU	MN	CAO TRÌNH	CHIỀU RỘNG	CHIỀU DÀI	
1	Đà	Láng mái A	1.5	8.77	7.27	30	700	26/11/2019
2	Đà	Áp giáo	1.4	8.71	7.31	30	700	26/11/2019
3	Đà	Bãi Hợp Thịnh	1.5	8.60	7.10	30	700	26/11/2019
4	Đà	Cửa Tạm	1.4	8.30	6.90	30	700	26/11/2019
5	Đà	Khánh Chúc bãi 1	1.6	8.33	6.73	30	700	27/11/2019
6	Đà	Khánh Chúc bãi 2	1.6	8.27	6.67	30	700	27/11/2019
7	Đà	Thọ Xuân	1.7	8.09	6.39	30	700	27/11/2019
8	Đà	Mộc A	1.7	8.02	6.32	30	700	27/11/2019
9	Đà	Đoan Thượng	1.6	7.35	5.75	30	550	26/11/2019
10	Đà	Bảo Yên	1.6	7.25	5.65	30	500	26/11/2019
11	Đà	Bảng Chung	1.5	7.15	5.65	30	600	26/11/2019
12	Đà	Bát Bạt	1.6	7.19	5.59	30	550	27/11/2019
13	Đà	Phú Nhiêu	1.4	6.89	5.49	30	500	27/11/2019

III. Tình hình hoạt động khai thác cát trên tuyến:

- Mở khai thác cát Tiến Nga km 0 - 3 bờ trái sông Đà (có phép nhưng đã hết thời hạn sử dụng) dừng hoạt động.
- Mở khai thác cát Phú Đức km 5 - 6 bờ trái sông Đà (có phép) đang khai thác.
- Mở khai thác cát Quý Viên km 15+500 - 17+500 bờ trái sông Đà (có phép) dừng hoạt động.
- Mở khai thác cát Phương Đông km 35 - 36 bờ trái sông Đà (có phép) dừng hoạt động.

- Mở khai thác cát Phùng Hải km 23 - 25 bờ trái sông Đà (có phép) đang hoạt động.
- Mở khai thác cát SAHARA km 36 - 37 bờ phải sông Đà (có phép) dừng hoạt động.
- Mở khai thác cát Hùng Yên km 37 - 38 bờ phải sông Đà (có phép) dừng hoạt động.

IV. Nhận xét chung:

- Hệ thống báo hiệu triển khai theo phương án được duyệt, phù hợp với diễn biến luồng lạch thực tế, màu sắc sáng rõ, tầm nhìn đảm bảo.

- Khu vực thi công Cầu Hòa Bình 2 (Km55+450), Cầu Hòa Bình 3 (Km53+800) tuyến Sông Đà, duy trì điều tiết hướng dẫn đảm bảo an toàn giao thông.

- Tuyến sông Đà: Mực nước tại Trạm Sơn Đà lúc 07h ngày 21/11/2019 là +7.47. Nhà máy Thủy Điện Hòa Bình hạn chế phát điện, tuyến khan cạn, một số bãi có thời điểm chỉ đạt 1.4m. Giao thông đi lại khó khăn các phương tiện qua khu vực này cần lựa chọn thời điểm thích hợp.

- Tuyến hồ Hòa Bình: Mực nước đo tại Trạm QLĐTND Đông Cao lúc 07h ngày 28/11/2019 là +104.98. Tuyến luồng khá thuận lợi cho giao thông vận tải.

- Tuyến hồ Sơn La: Mực nước đo tại Trạm QLĐTND Mường La lúc 07h ngày 28/11/2019 là +200.55. Tuyến luồng khá thuận lợi cho giao thông vận tải.

- Tuyến hồ Lai Châu: Mực nước đo tại Trạm QLĐTND Mường Mô lúc 07h ngày 28/11/2019 là +287.20. Tuyến luồng khá thuận lợi cho giao thông vận tải.

Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Đội T.tra AT số 9, Cảng vụ II;
- Lưu VT + KT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUẢN LÝ BẢO TRÌ
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
SỐ 9
TP. HỒ CHÍ MINH
C. T. C. P.
Nguyễn Công Bình