

## BÁO CÁO LUỒNG LẠCH

(Từ ngày 25/07/2019 đến ngày 31/07/2019)

Kính gửi: - Phòng Quản lý hạ tầng - Cục ĐTNĐ Việt Nam;  
- Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc.

### I. Tình hình mực nước:

| STT | SÔNG        | TRẠM CHÍNH           | H <sub>MAX</sub> Tuần |              | H <sub>MIN</sub> Tuần |              |
|-----|-------------|----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
|     |             |                      | Mực nước              | Thời gian    | Mực nước              | Thời gian    |
| 1   | Sông Đà     | Trạm QLĐTNĐ Sơn Đà   | 10.32                 | 13h 27/07/19 | 10.08                 | 07h26/07/19  |
| 2   | Hồ Hoà Bình | Trạm QLĐTNĐ Đống Cao | 94.13                 | 07h 31/07/19 | 93.17                 | 19h 26/07/19 |
| 3   | Hồ Đ Sơn La | Trạm QLĐTNĐ Mường La | 187.35                | 19h 31/07/19 | 185.28                | 07h 25/07/19 |
| 4   | Hồ Lai Châu | Trạm QLĐTNĐ Mường Mô | 275.11                | 07h 27/07/19 | 271.51                | 13h 31/07/19 |

### II. Tình hình luồng lạch:

| STT | SÔNG | BÃI TRỌNG ĐIỂM  | LUỒNG LẠCH |       |           |            |           | NGÀY ĐO   |
|-----|------|-----------------|------------|-------|-----------|------------|-----------|-----------|
|     |      |                 | ĐỘ SÂU     | MN    | CAO TRÌNH | CHIỀU RỘNG | CHIỀU DÀI |           |
| 1   | Đà   | Láng mái A      | >3.0       | 11.93 |           | 40         | 600       | 30/7/2019 |
| 2   | Đà   | Áp giáo         | >3.0       | 11.87 |           | 40         | 600       | 30/7/2019 |
| 3   | Đà   | Bãi Hợp Thịnh   | >3.0       | 11.76 |           | 40         | 600       | 30/7/2019 |
| 4   | Đà   | Cửa Tạm         | >3.0       | 11.46 |           | 40         | 600       | 30/7/2019 |
| 5   | Đà   | Khánh Chúc bãi1 | >3.0       | 11.42 |           | 40         | 600       | 31/7/2019 |
| 6   | Đà   | Khánh Chúc bãi2 | >3.0       | 11.36 |           | 40         | 600       | 31/7/2019 |
| 7   | Đà   | Thọ Xuân        | >3.0       | 11.18 |           | 40         | 600       | 31/7/2019 |
| 8   | Đà   | Mộc A           | >3.0       | 11.11 |           | 40         | 600       | 31/7/2019 |
| 9   | Đà   | Đoan Thượng     | >3.0       | 10.42 |           | 30         | 550       | 30/7/2019 |
| 10  | Đà   | Bảo Yên         | >3.0       | 10.32 |           | 30         | 500       | 30/7/2019 |
| 11  | Đà   | Bảng Chung      | >3.0       | 10.22 |           | 30         | 600       | 23/7/2019 |
| 12  | Đà   | Bát Bạt         | >3.0       | 10.21 |           | 30         | 550       | 31/7/2019 |
| 13  | Đà   | Phú Nhiêu       | >3.0       | 9.86  |           | 30         | 500       | 31/7/2019 |

### III. Tình hình hoạt động khai thác cát trên tuyến:

- Mở khai thác cát Tiến Nga km 0 - 3 bờ trái sông Đà (có phép) dừng hoạt động.
- Mở khai thác cát Phú Đức km 5 - 6 bờ trái sông Đà (có phép) đang khai thác.
- Mở khai thác cát Quý Viên km 15+500 - 17+500 bờ trái sông Đà (có phép) đang bắt đầu khai thác.
- Mở khai thác cát Phương Đông km 35 - 36 bờ trái sông Đà (có phép) dừng hoạt động;
- Mở khai thác cát Phùng Hải km 23 - 25 bờ trái sông Đà (có phép) đang hoạt động.
- Mở khai thác cát SAHARA km 36 - 37 bờ phải sông Đà (có phép) dừng hoạt động.

- Mở khai thác cát Hùng Yên km 37 - 38 bờ phải sông Đà (có phép) dừng hoạt động.

#### IV. Nhận xét chung:

- Hệ thống báo hiệu triển khai theo phương án được duyệt, phù hợp với diễn biến luồng lạch thực tế, màu sắc sáng rõ, tầm nhìn đảm bảo.

- Tuyến sông Đà: Mực nước tại Trạm Sơn Đà lúc 07h ngày 01/08/2019 là +10.28. Đây là thời điểm bước vào đầu mùa mưa, bão, Nhà máy Thủy Điện Hòa Bình tăng cường tổ máy phát điện, mực nước ở mức cao, khu vực luồng qua cầu Trung Hà do mực nước cao đã hình thành dòng chảy xiết, xoáy, hướng dòng chảy xiên chéo phức tạp. Các phương tiện đi lại qua khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ chìm đắm khi bị đẩy trôi vào trụ cầu do hướng dòng chảy xiên hoặc va vào vật chướng ngại phía sau cầu do dòng chảy xiết, xoáy. Kính đề nghị Cục Đường thủy nội địa Việt Nam; Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho triển khai Điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông đường thủy nội địa khu vực này khi mực nước đo tại Trạm QLĐTND Sơn Đà  $\geq +9.50$  trở lên.

- Tuyến hồ Hòa Bình: Mực nước đo tại Trạm QLĐTND Đồng Cao lúc 07h ngày 01/08/2019 là +94.18. Mực nước xuống thấp, dòng chảy xiết, cong, cua liên tục. Công ty cổ phần QLBTĐTND số 9 đang duy trì thực hiện công tác điều tiết hướng dẫn bảo đảm giao thông đoạn tuyến từ km 135+00 Tạ Khoa đến km 203+00 Pa Vinh. Yêu cầu các phương tiện lưu thông qua lại khu vực Tạ Khoa – Pa Vinh tuân thủ theo sự hướng dẫn của Trạm điều tiết hướng dẫn đảm giao thông và hệ thống báo hiệu bố trí trên tuyến để bảo đảm an toàn.

- Tuyến hồ Sơn La: Mực nước đo tại Trạm QLĐTND Mường La lúc 07h ngày 01/08/2019 là +187.53. Đoạn tuyến từ cầu Hang Tôm đến đập thủy điện Lai Châu luồng tàu hạn chế, dòng chảy xiết, phương tiện qua lại rất khó khăn.

- Tuyến hồ Lai Châu: Mực nước đo tại Trạm QLĐTND Mường Mô lúc 07h ngày 01/08/2019 là +271.10. Đoạn tuyến từ km 60+00 đến km 85+00 Pắc Ma, luồng tàu hạn chế, dòng chảy xiết, phương tiện đi lại rất khó khăn.

#### Nơi nhận:

- Như k/gửi;
- Đội T.tra AT số 9, Cảng vụ II;
- Lưu VT + KT.

KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ BẢO TRÌ  
ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  
SỐ 9  
TP. HỒ CHÍ MINH  
Nguyễn Công Bình